

令和6年1月3日
射水市災害対策本部

令和6年能登半島地震における被害状況【射水市】
(1月3日午後4時現在)【第4報】

3日午後4時現在、令和6年能登半島地震における本市での被害は以下のとおりです。

- 1 負傷者 3名
 - ・ 重傷者 1名(80歳代・女性1名)
 - ・ 軽傷者 2名(70歳代・女性2名)避難所での体調不良者 数名

- 2 道路通行止め 計10か所
 - ・ 二の丸町アンダーパス
 - ・ 一般県道井栗谷・大門線の下条地内
 - ・ 新湊漁港東西連絡道路
 - ・ 市道二口2号線の二口地内
 - ・ 市道南太閤山903号線の南太閤山地内
 - ・ 市道竹原山ノ谷線の串田地内
 - ・ 市道堀岡151号線の海竜町地内
 - ・ 市道新湊1号線外3路線
 - ・ 市道新湊294号線外1路線
 - ・ 市道今開発4号線

- 3 断水件数
 - ・ 港町地内 多数(復旧作業中)
 - ・ 上野地内 13軒(復旧完了)
 - ・ 海竜町地内 35軒(復旧完了)
 - ・ 棚田地内 4軒(復旧完了)
 - ・ 島地内 2軒(復旧完了)
 - ・ 串田(牧田)地内 2軒(復旧完了)

- ・ 片口久々江地内 7軒（復旧作業中）
- ・ 二口地内 10軒（復旧完了）

4 下水道施設被災

- ・ 海王町地内（マンホールの浮き上がり4基）

5 液状化 計20か所

- ・ 港町地内
- ・ 海王町地内
- ・ 海竜町地内
- ・ 土合地内
- ・ 緑ヶ丘団地地内
- ・ 善光寺地内 外14件

6 公共施設の被害

- ・ 本庁舎（本庁舎周辺免震構造部破損、タイル割れなど）
- ・ 大島分庁舎（エレベータ停止）
- ・ 保育園、幼稚園等（八幡保育園：暖房器具落下）
（千成保育園：壁ひび割れ）
（子ども子育て総合支援センター：エレベーター停止）
- ・ 交流施設（救急薬品市民交流プラザ：ふれあいホール天井板1枚落下）
（いきいき長寿館：瓦破損し1か所落下、パーテーション3か所破損）
- ・ 小中学校（放生津小学校：ガラス割れ、備品落下）
（新湊小学校：ガラス破損 外壁ブロック落下有 赤門灯籠上部落下、プールアルミ下足箱倒れ）
（堀岡小学校：温水設備異常（音鳴り）、1年教室電灯落下）
（片口小学校：外壁クラック有 児童玄関等ガラス割れ 教室扉破損、渡り廊下天井の亀裂有、屋上への避難扉破損）
（東明小学校：正面玄関ガラスヒビ有 非常階段扉カバー破損、印刷室棚の扉4箇所破損、学校敷地西側電柱が傾いている、会議室、校長室内壁ひび有）
（作道小学校：エレベータ停止）
（小杉小学校：玄関タイル破損、エレベーター停止、給食室床亀裂）
（金山小学校：外壁一部欠け落下、体育館外側地面断裂）

- (歌の森小学校：校舎東側に増設したトイレとの接続部分破損、2階の床のプレートの浮き、2階・3階の接続部のアルミプレート落下)
- (中太閤山小学校：体育館のボルト9本落下、会議室天井落下)
- (大島小学校：2階、3階渡り廊下との接続部分破損)
- (下村小学校：ガラス割れ 防火扉1枚閉まらない)
- (新湊中学校：職員室ガラス扉、3階英語室ガラス扉、外階段扉2枚破損)
- (新湊南部中学校：玄関エントランスボルト落下)
- (射北中学校：ガラス2枚割れ、給食用エレベータ停止)
- (新湊南部中学校：玄関エントランスボルト落下)
- (小杉中学校：理科室棟及び美術室棟と体育館通路付近コンクリートひび割れ破損及び液状化)
- (大門中学校：体育館と渡り廊下ひび割れ、体育館北側防火扉フック陥没、増設エレベーター室前と校舎A棟建物接続部分のパネル破損、増設エレベーター電源入らず)
- ・スポーツ施設 (フットボールセンター：フィールド、駐車場隆起、支柱傾き、周辺道路液状化)
 - (海竜スポーツランド：駐車場液状化、スロープ破損)
 - (小杉体育館：2階誘導灯落下、ガラスケース破損)
 - (小杉総合体育センター：観覧席上部壁一部破損、空調機故障)
 - (新湊総合体育館：消火栓、空調、ボイラー異常警報)
 - (大島体育館：窓ガラス破損)
- ・図書館 (新湊図書館棚破損)
- ・博物館 (新湊博物館：北側駐車場ひび割れ)
- ・文化施設 (小杉展示館：外壁剥離、屋根瓦落下、棟瓦ずれ)
 - (匠の里：穴窯煙突破損)
- ・大門総合会館 (エレベータ停止)
- ・小杉文化ホール (エレベータ停止、エアコン感震停止)
- ・コミュニティセンター
 - (庄西：2階和室天井破損、2階男子トイレ水漏れ)
 - (堀岡：天井エアコンのずれ)
 - (本江：ホール天井照明の金具落下、壁面ボード剥落)
 - (三ヶ：2階和室の壁の剥離)
 - (太閤山：多目的ホール倉庫の天井半落下)

- (浅井：2階男女トイレ個室（各1室）水漏れ）
- (大島：玄関周辺（柱・タイル）亀裂）
- ・観光交流施設（クロスベイ新湊：北東部ひび割れ）
(大門農村環境改善センター・コミュニティセンター：施設
タイル落下、壁ひび割れ)

7 その他被害

- ・ 道路陥没 19 箇所
(上野 2 件、南太閤山 1 3・1 4 丁目 2 件、庄西町一丁目 2 件、円池、高場
新町、八幡町 3 丁目、橋下条 2 件、三ヶ 2 件、若林、荒町 2 件、あおぼ台、
小杉白石、鷺塚)
- ・ ブロック塀等の倒壊 7 6 箇所 (二口 外 7 5 箇所)
- ・ 路面の地割れ (段差) 1 箇所 (堀岡)
- ・ 電線の垂れ下がり 1 箇所 (上条団地)
- ・ 市道法面の土砂崩れ 1 箇所 (串田)
- ・ 家屋損傷 (外壁崩落) 1 1 箇所 (下条、堀岡、本町一丁目、本町三丁
目 4 件、新片町、庄川本町、二の丸町、今開発)
- ・ 灯油タンク等の転倒による油漏れ 8 件
- ・ ガス漏れ 6 件
- ・ 内川沿いインターロッキング、車止めの隆起
- ・ 新湊西漁港 (液状化、地盤沈下、隆起)
- ・ 新湊漁港周辺 (液状化、地盤沈下、隆起)
- ・ 堀岡漁港周辺 (液状化、地盤沈下、隆起)
- ・ 林道 (浄土寺地内 西部森林組合管理専用道：ひび割れ)
- ・ 栈橋の破損のほかマリーナ、内川で複数の船舶に被害
- ・ ため池水路 (石畑池水路のり面崩れ (野手地内))