


# 傾斜等写真例（沈下や傾斜等の被害状況を示す書類の例）

## 1 床に傾斜が生じている写真




全景：測定状況




近景：気泡が2メリ目にかかる(約 1/100)


参考：気泡による 1/100 の傾斜の目安



単線型



2線型



3線型

## 2 柱や壁に傾斜が生じている写真




全景：測定状況



近景:120cm で 12mm 傾斜している(上 5cm)

## 3 傾斜の測定図と被害写真



傾斜測定図（業者が作成したものに限る）

内法 5242 に対して 58 mmの傾斜  
( $\geq 1/100$ )



傾斜の被害状況写真（噴砂や基礎の亀裂等、何かしら沈下や傾斜の被害を受けたことが分かる写真を添付してください）