

令和6年1月2日
射水市災害対策本部

石川県能登地方を震源とする地震における被害状況【射水市】
(1月2日午後8時30分現在)【第3報】

2日午後8時30分現在、石川県能登地方を震源とする地震における本市での被害は以下のとおりです。

- 1 負傷者 3名
 - ・ 重傷者 1名(80歳代・女性1名)
 - ・ 軽傷者 2名(70歳代・女性2名)避難所での体調不良者 数名

- 2 道路通行止め 計10か所
 - ・ 二の丸町アンダーパス
 - ・ 一般県道井栗谷・大門線の下条地内
 - ・ 新湊漁港東西連絡道路
 - ・ 市道二口2号線の二口地内
 - ・ 市道南太閤山903号線の南太閤山地内
 - ・ 市道竹原山ノ谷線の串田地内
 - ・ 市道上条広上線の上条団地地内
 - ・ 市道堀岡151号線の海竜町地内
 - ・ 市道新湊1号線外3路線
 - ・ 市道新湊294号線外1路線

- 3 断水件数
 - ・ 港町地内 多数(復旧作業中)
 - ・ 上野地内 13軒(復旧完了)
 - ・ 海竜町地内 35軒(復旧完了)
 - ・ 棚田地内 4軒(復旧完了)
 - ・ 島地内 2軒(復旧完了)
 - ・ 串田(牧田)地内 2軒(復旧完了)

- ・ 片口久々江地内 7軒（復旧作業中）
- ・ 二口地内 10軒（復旧完了）

4 下水道施設被災

- ・ 海王町地内（マンホールの浮き上がり4基）

5 液状化 計18か所

- ・ 港町地内
- ・ 海王町地内
- ・ 海竜町地内
- ・ 土合地内
- ・ 緑ヶ丘団地地内
- ・ 善光寺地内 外12件

6 公共施設の被害

- ・ 本庁舎（本庁舎周辺免震構造部破損、タイル割れなど）
- ・ 大島分庁舎（エレベータ停止）
- ・ 保育園、幼稚園等（八幡保育園：暖房器具落下）
（金山保育園：ボイラー異常）
（大江保育園：薬品棚窓ガラス割）
（千成保育園：壁ひび割れ）
（子ども子育て総合支援センター：エレベーター停止）
- ・ 交流施設（救急薬品市民交流プラザ：ふれあいホール天井板1枚落下）
（いきいき長寿館：瓦破損し1か所落下、パーテーション3か所破損）
- ・ 小中学校（新湊小学校：外壁ブロック落下、赤門灯籠上部落下）
（堀岡小学校：温水設備異常（音鳴り））
（片口小学校：外壁クラック、渡り廊下天井の亀裂）
（東明小学校：非常階段扉カバー破損、印刷室棚の扉4か所破損）
（作道小学校：エレベータ停止）
（小杉小学校：玄関タイル破損、エレベーター停止、給食室床亀裂）
（金山小学校：外壁一部欠け落下、体育館外側地面断裂）
（歌の森小学校：校舎東側に増設したトイレとの接続部分破損、2階の床のプレートの浮き、2階・3階の接続部のアルミプレート落下）

- (射北中学校：給食用エレベータ停止)
- (大門中学校：防火扉破損 2，体育館と渡り廊下ひび割れ、体育館北側防火扉フック陥没、増設エレベーター室前と校舎 A 棟建物接続部分のパネル破損、増設エレベーター電源入らず)
- ・スポーツ施設（フットボールセンター：フィールド、駐車場隆起、支柱傾き、周辺道路液状化）
 - (海竜スポーツランド：駐車場液状化、スロープ破損)
 - (小杉体育館：2階誘導灯落下、ガラスケース破損)
 - (小杉総合体育センター：観覧席上部壁一部破損、空調機故障)
 - (新湊総合体育館：消火栓、空調、ボイラー異常警報)
- ・博物館（新湊博物館：北側駐車場ひび割れ）
- ・文化施設（小杉展示館：外壁剥離、屋根瓦落下、ずれ）
 - (匠の里：穴窯煙突破損)
- ・大門総合会館（エレベータ停止）
- ・小杉文化ホール（エレベータ停止、エアコン感震停止）
- ・コミュニティセンター
 - (庄西：2階和室天井破損、2階男子トイレ水漏れ)
 - (堀岡：天井エアコンのずれ)
 - (本江：ホール天井照明の金具落下、壁面ボード剥落)
 - (三ヶ：2階和室の壁の剥離)
 - (太閤山：多目的ホール倉庫の天井半落下)
 - (浅井：2階男女トイレ個室（各1室）水漏れ)
- ・観光交流施設（クロスベイ新湊：北東部ひび割れ）
 - (大門農村環境改善センター・コミュニティセンター：施設タイル落下、壁ひび割れ)

7 その他被害

- ・ 道路陥没 14 箇所
 - (上野 2 件、南太閤山 1 3・1 4 丁目、庄西町 1 丁目、円池、高場新町、八幡町 3 丁目、橋下条、三ヶ、若林、荒町 2 件、あおぼ台、小杉白石)
- ・ ブロック塀等の倒壊 71 箇所（二口 外 70 箇所）
- ・ 路面の地割れ（段差） 1 箇所（堀岡）
- ・ 電線の垂れ下がり 1 箇所（上条団地）
- ・ 市道法面の土砂崩れ 1 箇所（串田）
- ・ 家屋損傷（外壁崩落） 5 箇所（下条、堀岡、本町 3 丁目 3 件）

- 灯油タンク等の転倒による油漏れ 8件
- ガス漏れ 6件
- 内川沿いインターロッキング、車止めの隆起
- 新湊西漁港（液状化、地盤沈下、隆起）
- 新湊漁港周辺（液状化、地盤沈下、隆起）
- 堀岡漁港周辺（液状化、地盤沈下、隆起）
- 林道（浄土寺地内 西部森林組合管理専用道：ひび割れ）
- 栈橋の破損のほかマリーナ、内川で複数の船舶に被害