

対策箇所一覧表(保育園)

番号	該当施設名	路線名	箇所名・住所	経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
園 R1-1	千成保育園①	市道中太閤山876号線	中太閤山16丁目地先	歩道の幅が狭く、車道との境が白線のみ。	側溝の蓋掛け、路面標示の設置	射水市	対策済
園 R1-2	杉の子保育園①	市道中太閤山837号線	中太閤山11丁目地先	歩行者専用道路から侵入してきた車が一方通行か分からず左折し逆走してくる。	標識等(看板)の設置	射水市	対策済
園 R1-3	杉の子保育園②	市道中太閤山803号線	中太閤山9丁目地先	細い道路で車の巻き込みが危ない。	側溝の蓋掛け、車止め・防護柵の設置	射水市	対策済
園 R1-4	杉の子保育園③	市道中太閤山801号線	市道南太閤山901号線との交差点	横断の際、車の確認がしにくい。横断歩道が欲しい。	カラー舗装化、路面標示の設置	射水市	対策済
園 R1-5	あいあい保育園①	市道中太閤山802号線	南太閤山19丁目地先	歩道はあるが、車道が長い直線である為か、車が速度を上げやすい。	路面標示の設置	射水市	対策済
園 R1-6	あいあい保育園②	市道中太閤山803号線	南太閤山19丁目地先	歩道はあるが、車道が長い直線である為か、車が速度を上げやすい。	路面標示の設置	射水市	対策済