

学校名	建物種別	棟番号	建築年度(S)	構造	階数	床面積(m <sup>2</sup> )	耐震性の有無	Is値	備考
放生津小学校	校舎	9	H1	RC	4	4,925	有		
	校舎	10-2	H2	RC	2	231	有		
	渡り廊下	10-3	H2	RC	2	28	有		
	渡り廊下	10-4	H2	RC	2	46	有		
	体育館	10-1	H2	SRC	2	944	有		
新湊小学校	校舎	13-1	H3	RC	3	2,517	有		
	校舎	13-2	H3	RC	3	1,875	有		
	校舎	13-3	H3	RC	4	1,565	有		
	体育館	15	H4	SRC	2	1,265	有		
作道小学校	校舎	7	56	RC	3	1,930	有	0.75	H24補強済
	校舎	14	H24	RC	3	69	有		
	校舎	8	56	RC	2	1,327	有	0.75	H25補強済
	校舎	9	56	RC	2	1,044	有	0.89	H25補強済
	体育館	10	57	SRC	1	878	有		
片口小学校	校舎	4-1	59	RC	3	787	有		
	校舎	6-1	H6	RC	2	1,909	有		
	校舎	7	H7	RC	1	252	有		
	校舎	8	H11	RC	2	891	有		
	渡り廊下	4-2	59	RC	2	29	有		
	体育館	10	H21	SRC	1	1,459	有		
堀岡小学校	校舎	14	H14	RC	3	3,551	有		
	体育館	15-1	H15	S+RC	1	1,225	有		
東明小学校	校舎	1	47	RC	3	1,070	有	0.75	H19補強済
	校舎	3-1	48	RC	3	1,631	有	0.77	H19補強済
	校舎	3-2	48	RC	2	1,753	有	0.75	H20補強済
	渡り廊下	3-3	48	RC	2	238	有	0.76	H20補強済
	体育館	9	H21	SRC	1	1,311	有		
塚原小学校	校舎	1	55	RC	3	2,166	有	0.78	H24補強済
	校舎	2	55	RC	2	687	有	0.84	H25補強済
	校舎	4	56	RC	2	1,269	有	1.07	
	体育館	5	56	S+RC	1	746	有	0.87	
小杉小学校	校舎	1	45	RC	3	2,132	有	0.78	H21補強済
	校舎	8	47	RC	3	1,431	有	0.77	H21補強済
	校舎	7	47	RC	3	1,989	有	0.77	H22補強済
	校舎	2	47	RC	3	1,423	有	0.75	H22補強済
	体育館	3	47	S+RC	1	1,254	有	0.79	H23補強済
	校舎	7	50	RC	3	1,376	有	0.75	H13補強済
金山小学校	校舎	8	50	RC	3	630	有	0.75	H13補強済
	体育館	13	H8	SRC	1	979	有		
	校舎	7	57	RC	3	3,129	有		
歌の森小学校	校舎	8	57	RC	1	884	有		
	校舎	11	H13、H18	RC	3	754	有		
	校舎	12	H28	RC	3	134	有		
	校舎	13	H29	RC	3	142	有		
	体育館	8	57	S+RC	1	1,061	有		
	校舎	1-1	H17	RC	2	2,892	有		
太閤山小学校	校舎	1-2	H17	RC	2	4,417	有		
	体育館	2	H17	SRC	2	1,648	有		
	校舎	1	52	RC	3	3,625	有	0.76	H18補強済
中太閤山小学校	校舎	2	54	RC	3	3,262	有	0.76	H19補強済
	体育館	4	52	S+RC	1	1,240	有	0.83	H20補強済
	校舎	1	H17	RC	3	6,241	有		
大門小学校	校舎	2	H17	RC	3	1,357	有		
	校舎	3	H17	RC	1	1,184	有		
	校舎	8	H25	RC	2	687	有		
	体育館	4	H17	SRC	1	1,295	有		
	校舎	22-1	H24	RC	3	3,589	有		
	校舎	23-1	H24	RC	3	333	有		
大島小学校	校舎	13	51	RC	3	2,494	有	0.77	H25補強済
	校舎	18	57	RC	3	1,230	有		
	体育館	20	H8	SRC	2	1,993	有		
	体育館	20-3	H8	S	2	607	有		
	校舎	1-1	45	RC	3	1,518	有	0.77	H23補強済
下村小学校	校舎	2-1	54	RC	3	268	有	0.83	H23補強済
	体育館	7	H22	SRC	3	1,955	有		

学校名	建物種別	棟番号	建築年度(S)	構造	階数	床面積(m <sup>2</sup> )	耐震性の有無	Is値	備考
新湊中学校	校舎	14	H26	RC	3	5,544	有		
	体育館・武道場	15	H26	RC	2	2,446	有		
新湊南部中学校	校舎	14	H20	RC	2	5,586	有		
	体育館	15	H20	RC	2	1,308	有		
	武道場	13	H12	W	1	615	有		
射北中学校	校舎	3	53	RC	3	2,226	有	0.80	H24補強済
	校舎	5	53	RC	3	2,371	有	0.77	H25補強済
	校舎	6	53	RC	3	1,097	有	0.76	H25補強済
	渡り廊下	4	53	RC	3	296	有	0.75	H24補強済
	体育館・武道場	1	52	S+RC	2	2,108	有	1.70	H26補強済
小杉中学校	校舎	1	54	RC	3	1,882	有	0.77	H25補強済
	校舎	2-1	54	RC	3	2,070	有	0.75	H25補強済
	校舎	3	54	RC	3	1,974	有	0.77	H26補強済
	校舎	4	54	RC	3	2,339	有	0.77	H26補強済
	渡り廊下	2-2	H11	RC	2	54	有		
	渡り廊下	15	H11	RC	2	28	有		
小杉南中学校	校舎	1-1	58、61	RC	4	3,888	有		
	校舎	1-3	58	RC	4	636	有		
	校舎	1-4	58	RC	4	2,085	有		
	体育館	2	58	S+RC	2	1,426	有		
	武道場	5	60	RC	1	576	有		
大門中学校	校舎	1-1	47	RC	3	1,010	有	0.78	R2補強済
	校舎	2-1	47	RC	3	1,319	有	0.79	H22補強済
	校舎	2-2	47	RC	3	1,244	有	0.75	H22補強済
	校舎	3-1	47	RC	3	2,493	有	0.76	H23補強済
	校舎	4	47	S	1	249	有	0.92	H8補強済
	校舎	5	47	S	1	503	有	0.85	H8補強済
	校舎	8	59、63	RC	3	924	有		
	渡り廊下	1-2	47	RC	3	145	有	0.81	H22補強済
	渡り廊下	2-3	47	RC	3	111	有	0.76	H23補強済
	校舎	9-1	H19	S	3	49	有		
体育館・武道場	6	48	S+RC	2	2,105	有	0.87	H9補強済	
園名	建物種別	棟番号	建築年度(S)	構造	階数	床面積(m <sup>2</sup> )	耐震性の有無	Is値	備考
七美幼稚園	園舎	1	54	RC	1	402	有	1.19	H24 2次診断実施(優先度調査ランク5)
大門わかば幼稚園	園舎	1	H17	RC	1	1,550	有		