

令和6年能登半島地震における被害状況【射水市】
(5月10日午後4時00分現在)

令和6年5月10日午後4時00分現在、令和6年能登半島地震における本市での被害は以下のとおりです。

- 1 人的被害 負傷者 6名
 - ・ 重傷者 3名(80、60、40歳代・女性3名)
 - ・ 軽傷者 3名(70歳代・女性2名、20歳代・男性1名)
- 2 住家被害 (件)

住家被害				
全壊	半壊	一部破損	未分類	計
13	50	2,524	0	2,587

- 3 道路通行止め 計1か所
 - ・ 朴木地内の市道朴木鏡宮線歩道橋(橋の傾きのため)
- 4 液状化、陥没等の道路被害箇所
 - ・ 市ホームページにて、市内の道路被害箇所マップを公表しています。通行の際にはご注意願います。詳しくは、下記URLからご確認ください。
<https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=27842>
- 5 下水道施設被災
 - ・ マンホールの浮き上がり(海王町地内4基)
 - ・ 管内滞水(一条、港町、本田、市井、草岡町二丁目、海竜町、戸破(西楠町)、高寺、海王町、青井谷)
使用は可能ですが、節水にご協力をお願いします。

6 漁港等周辺施設の被害

- ・ 新湊漁港西地区及び東地区（液状化、地盤沈下、隆起）
- ・ 堀岡船だまり周辺（液状化、地盤沈下、隆起）
- ・ 新湊漁港東地区の公衆トイレ（損傷により使用不可）
- ・ 栈橋の破損のほかマリーナで複数の船舶に被害

7 農業施設等の被害

- ・ ため池 石畑池水路のり面崩れ（野手地内）
- ・ 農道及びのり面亀裂（新田地内）
- ・ 農道橋脚亀裂（小杉白石地内）
- ・ 農業用排水路 液状化砂流入（土合北部、緑ヶ丘）
- ・ 用水のり面崩れ（戸破地内）
- ・ 用水ブロック損傷（西高木）

8 公共施設の被害

- ・ 公共施設の被害箇所については、順次対応中です。